


CARA PEMASANGAN GENTENG GLASSA & NOK AG SUDUT 55°



CARA PEMASANGAN FEXIBLE SEAL / MEMBRAN



➔ POSISI FLEXIBLE SEAL / MEMBRAN DIATAS GENTENG DAN RENG DUDUKAN NOK

CARA PEMASANGAN BOUT DI NOK AG

LUBANG SKRUP DI NOK AG DI BOR TERLEBIH DAHULU



SEALANT DILABURKAN DIBAGIAN ATAS SKRUP DIBAWAH KARET
BUKAN DIISI DILUBANG NOK AG

SEAL / KARET



DRILLING SCREW 12X75 STANDAR (KUNING)

